

NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za tromesečje leta 2009:

		JANUAR - MAREC 2009					
		MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE			FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	5	1	Koliformne bakterije	3	0	
LOG - DRAGOMER	1382	1	0		0	0	
VRHNIKA	1382	4	0		2	0	
POKOJIŠČE	1493	0	0		0	0	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	4	1	Koliformne bakterije	3	0	

Na vodooskrbnem območju Borovnica je bil 1 vzorec pitne vode mikrobiološko neskladen, zaradi prisotnosti manjšega števila koliformnih bakterij (3). Do manjšega onesnaženja, ki ga kaže vzorec, je prišlo v vodovodnem omrežju zgornjega območja Borovnice, zaradi znižanja tlakov v vodovodnem omrežju. Napaka je bila hitro odpravljena. Vodovodno omrežje je bilo izprano. Kontrolni vzorci pitne vode so bili skladni.

Na vodovodnem sistemu Zaplana je bil 1 vzorec pitne vode - iz zajetja pred dezinfekcijo, mikrobiološko neskladen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij (35). Vzorec iz zajetja po dezinfekciji je bil mikrobiološko skladen, kakor tudi vsi drugi vzorci iz vodovodnega omrežja.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja