

NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za tromesečje leta 2010:

		JULIJ - SEPTEMBER 2010					
		MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE			FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	1	2		2	0	
LOG - DRAGOMER	1382	3	3		1	2	
VRHNIKA	1382	6	1		2	0	
POKOJIŠČE	1493	4	0		1	0	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	4	0		2	0	

Na vodooskrbnih sistemih Pokojišče in Zaplana - spodnja in zgornja so bili vsi vzorci pitne vode skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Na vodooskrbnem območju Vrhnika je bil mikrobiološko neskladen 1 vzorec pitne vode, zaradi prisotnosti manjšega števila koliformnih bakterij. Na vodooskrbnem območju Log - Dragomer so bili mikrobiološko neskladni 3 vzorci pitne vode, zaradi prisotnosti manjšega števila koliformnih bakterij. Na vodooskrbnem območju Borovnica sta bila mikrobiološko neskladna 2 vzorca pitne vode, zaradi prisotnosti manjšega števila koliformnih bakterij. Pri kontrolnih pregledih je bilo ugotovljeno, da na vodooskrbnem sistemu Vrhnika-Borovnica-Log-Dragomer ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode, tako, da niso bile potrebne omejitve uporabe pitne vode. Do manjšega onesnaženja, ki ga kažejo vzorci, je prišlo nekajkrat na posameznih delih vodovodnega omrežja in v notranjih omrežjih pri uporabnikih. Vodovodna omrežja so bila izprana.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja