



## NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za trimesečje leta 2017:

APRIL- JUNIJ 2017							
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE					FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	4	0		2	0	
LOG - DRAGOMER	1382	3	2				
VRHNIKA	1382	8	2		6	0	
POKOJIŠČE	1493	2	0		1	0	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	2	0		1	0	
LIGOJNA		2	0		1	0	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

V obdobju od aprila do junija 2017, so bili na vodovodnih sistemih JPKP Vrhnika d.o.o.: Pokojišče, Ligojna in Zaplana - Spodnja in Zgornja, vsi odvzeti vzorci pitne vode, glede na preskušane parametre mikrobiološko in fizikalno kemijsko skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Na vodovodu Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer (občina Borovnica), so bili štirje odvzeti vzorci pitne vode, glede na preskušane parametre mikrobiološko neskladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Na vodovodnih sistemih ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Ob kontrolnem pregledu so bili vzorci na javnem vodovodnem omrežju skladni. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

### Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja