



NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za drugo trimesečje leta 2018:

APRIL- JUNIJ 2018							
		MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE			FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	3	1		2	-	
LOG - DRAGOMER	1382	3	-		-	-	
VRHNIKA	1382	7	-		4	-	
POKOJIŠČE	1493	2	2		1	-	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	2	-		2	-	
LIGOJNA		2	-		1	-	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

V obdobju od aprila do junija 2018, je bil na vodovodnem sistemu Vrhnika, Borovnica, Log - Dragomer, mikrobiološko neskladen, z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, 1 vzorec pitne vode, na vodovodnem sistemu Pokojišče pa 2 vzorca, zaradi pristnosti koliformnih bakterij. Na vodovodnih sistemih ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Ob kontrolnih pregledih so bili vsi vzorci skladni. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja