



## NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za tretje trimesečje leta 2020:

JULIJ - SEPTEMBER 2020							
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE					FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	-	2		1	-	
LOG - DRAGOMER	1382	1	-		-	-	
VRHNIKA	1382	3	-		1	-	
POKOJIŠČE	1493	-	2		1	-	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	-	3		2	-	
LIGOJNA		2	-		2	-	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

V obdobju od julija do septembra 2020 sta bila 2 vzorca na vodovodnem sistemu Pokojišče, 3 vzorci na vodovodnem sistemu Zaplana - Spodnja in Zgornja ter 2 vzorca na vodovodnem sistemu Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer mikrobiološko neskladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Vseh sedem vzorcev je bilo neskladnih zaradi pristnosti koliformnih bakterij. Na vodovodnih sistemih ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Ob kontrolnem pregledu so bili vzorci skladni. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

### Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja