

## NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za tromesečje leta 2009:

JANUAR - MAREC 2010							
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE				FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE			
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	2	0		2	0	
LOG - DRAGOMER	1382	2	0		2	0	
VRHNIKA	1382	5	3	-Koliformne bakterije-2x -preveliko št. bakterij pri 22 in 36° C-1x	3	0	
POKOJIŠČE	1493	2	0		1	0	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	2	0		1	0	

Na vodooskrbnih območjih Borovnica, Log - Dragomer, Pokojišče in Zaplana - spodnja in zgornja so bili vsi vzorci pitne vode skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Na vodooskrbnem območju Vrhnika so bili 3 vzorci pitne vode mikrobiološko neskladni - 2 zaradi prisotnosti manjšega števila koliformnih bakterij, 1 pa zaradi nekoliko prevelikega št. bakterij pri 22 in 36°C. Kontrolni pregledi kažejo, da ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Do manjšega onesnaženja, ki ga kažejo vzorci, je najverjetneje prišlo v notranjem vodovodnem omrežju, pri uporabnikih. Vodovodna omrežja so bila izprana.

### Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja