



## NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za prvo tromesečje leta 2018:

| JANUAR - MAREC 2018          |       |          |            |        |                                |            |        |
|------------------------------|-------|----------|------------|--------|--------------------------------|------------|--------|
| MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE      |       |          |            |        | FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE |            |        |
| OBČINA                       | ID VS | ustrezne | neustrezne | opombe | ustrezne                       | neustrezne | opombe |
| BOROVNICA                    | 1382  | 3        | 1          |        | -                              | -          |        |
| LOG - DRAGOMER               | 1382  | 3        | -          |        | 2                              | -          |        |
| VRHNIKA                      | 1382  | 5        | -          |        | 3                              | -          |        |
| POKOJIŠČE                    | 1493  | 2        | -          |        | 1                              | -          |        |
| ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA | 1494  | 3        | -          |        | 1                              | -          |        |
| LIGOJNA                      |       | 2        | -          |        | 1                              | -          |        |

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

V obdobju od januarja do marca 2018, je bil na vodovodnem sistemu Vrhnika, Borovnica, Log - Dragomer, mikrobiološko neskladen, z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, 1 vzorec pitne vode, zaradi pristnosti koliformnih bakterij. Na vodovodnem sistemu ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Ob kontrolnem pregledu je bil vzorec skladen. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

### Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja