



NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za tretje trimesečje leta 2019:

JULIJ - SEPTEMBER 2019							
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE					FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	4	-		1	-	
LOG - DRAGOMER	1382	3	-		2	-	
VRHNIKA	1382	5	-		2	-	
POKOJIŠČE	1493	-	2		1	-	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	3	-		2	-	
LIGOJNA		2	-		2	-	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

V obdobju od julija do septembra 2019 sta bila, na vodovodnem sistemu Pokojišče, 2 vzorca mikrobiološko neskladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Oba zaradi pristnosti koliformnih bakterij. Na vodovodnem sistemu ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Ob kontrolnem pregledu so bili vzorci skladni. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja