



NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za tromesečje leta 2019:

OKTOBER - DECEMBER 2019							
		MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE			FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	3	-		2	-	
LOG - DRAGOMER	1382	3	-		3	-	
VRHNIKA	1382	5	-		3	-	
POKOJIŠČE	1493	3	-		-	-	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	-	-		-	-	
LIGOJNA		-	-		-	-	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

V obdobju od oktobra do decembra 2019, so bili na vseh vodovodnih sistemih JP KP Vrhnika d.o.o.: Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Pokojišče, Ligojna in Zaplana - Spodnja in Zgornja, vsi odvzeti vzorci pitne vode, glede na preskušane parametre mikrobiološko in fizikalno kemijsko skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja